禪

باتری یک آیفون 8 منجر به شکستن بدنه آن شد!

مشکل باتری آیفون 8 اپل ادامه دارد + عکس

ظاهرا مشکلات باتری آیفون 8 اپل جدیتر از آن هستند که فکر میکردیم! طبق تازهترین گزارش به دست آمده، باتری یک آیفون 8 دیگر در حین شارژ متورم شده و پنل پشت گوشی را کاملا دچار شکستگی و ترک کرده است. با سایت شبکه همراه باشید.

آیفون 8 و آیفون 8 پلاس اپل به تازگی معرفی شدهاند و عرضه آنها هم در بسیاری از بازارهای جهانی آغاز شده است. از زمان عرضه این دو محصول گزارشهای زیادی در مورد انفجار باتری آنها منتشر شده است. برای مثال در مقاله "آیفون 8 پلاس در حین شارژ منفجر شد + عکس" به یک نمونه از این حوادث اشاره کرده بودیم که از انفجار بدون دلیل باتری آیفون 8 پلاس اپل خبر میداد. حال گزارش مشابه و جدیدی در این راستا به دست آمده است!

.ﻥﻭﺩ ﻥﻭﺩ ﻥﻭﺩ

خانم شیائومین امیدوار است تا اپل در قبال این عکسها و اتفاق رخ داده شده از خود عکسالعمل نشان دهد و پاسخگوی مسئله باشد. با این حال اپل هنوز در قبال این موضوع از خود عکسالعملی نشان نداده و سکوت اختیار کرده است. این اولین یا دومین باری نیست که باتری آیفون 8 دچار مشکلات این چنینی شده و گزارشهایی در مورد آن منتشر میشود . کاربران زیادی هم از بروز مشکلاتی مثل متورم شدن بی دلیل باتری و ایجاد برآمدگی در بدنه آیفون 8 و 8 پلاس خبر دادهاند . نظر شما در مورد این مسئله چگونه است؟

نویسنده :
امین رضائیان
منبع :
ایتکنیکس
دسته بندی:
موبایل
تاریخ انتشار :
23:19 - 26/07/1396
برچسب:
باتری آیفون 8 - انفجار باتری آیفون 8 - مشکل باتری آیفون 8

نشانی
□□□□:https://www.shabakeh-mag.com/mobile/10183/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-8-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3